



*Vuoksenniskan koulun vanha päärakennus*

## **Vuoksenniskan vanhan koulurakennuksen seinässä kosteutta**

**Tiedote**      **3.2.2020 15:55**

Tarkemmat tutkimukset käynnistetään välittömästi.

Vuoksenniskan koulukeskuksen vanhan päärakennuksen (A-rakennus) ulkoseinässä on havaittu kohonneita kosteusarvoja kotitalousluokan sekä porrashuoneen kohdalla.

Rakenteesta otetaan mikrobinäytteet lähiaikoina. Kosteus on peräisin kiinteistön ulkopuolelta. Sen syytä selvitetään parhaillaan.

Seinä on betonirakenteinen, joten mikrobiölöydökset ovat epätodennäköisiä, tila- ja turvallisuuspäällikkö **Sami Turunen** sanoo.

Tarkempi korjaussuunnitelma valmistuu lähiaikoina, mutta suurella todennäköisyydellä kiinteistön ulkopuolella joudutaan tekemään kaivuutöitä.

Koulun henkilökunnalta tai oppilailta ei ole tullut oireilmoituksia kyseisistä tiloista kouluterveydenhuoltoon tai työterveyteen. Koulutyöhön havainnolla tai korjauksilla ei tämän hetken tiedon mukaan tule olemaan vaikutuksia.

Kosteusvaurion havaitsi koulun vahtimestari.

Sisäilma-asioihin liittyvä kaupungin toimintamalli ohjeineen on luettavissa [täältä](#).

*Lisätietoja:*

*Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, [sami.turunen@imatra.fi](mailto:sami.turunen@imatra.fi)*

*Johtava rehtori Janne Rautiainen, p. 020 617 5809, [janne.rautiainen@imatra.fi](mailto:janne.rautiainen@imatra.fi)*