



Mansikkalan koulukeskuksen varhaiskasvatuksen tiloja.

Patterin halkeaminen aiheutti vesivahingon Mansikkalan koulukeskuksessa

Tiedote **15.1.2021 18:44**

YIT vastaa kaikista korjaustoimenpiteistä elinkaarisopimuksen mukaisesti.

Mansikkalan koulukeskuksen varhaiskasvatuksen tiloissa tapahtui vesivahinko perjantaina iltapäivällä.

Ilmanvaihtokoneen lämmityspatteri halkesi IV-konehuoneessa. Patterin vesi vuoti konehuoneen lattialle, mutta pääsi sieltä valumaan putkien läpivientien kautta esiopetuksen ja viskareiden käytävälle sekä vuoropäiväkodin pariin tilaan.

Kastuneiden tilojen kuivatus on aloitettu. Vesivahinko ei estä tilojen käyttöä.

Lopullinen korjaus voi kestää muutamia viikkoja. Tarkempi kosteuskartoitus ja korjaussuunnitelma tehdään maanantaina ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Patterin jäätyminen ja halkeaminen johtuu todennäköisesti laiteviasta. Perjantaina YIT tarkisti kaikkien vastaavien ilmanvaihtokoneiden kunnon.

YIT vastaa kaikista korjaustoimenpiteistä elinkaarisopimuksen mukaisesti. Kaupungille tästä ei aiheudu kuluja.

Lisätietoja:

Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunen@imatra.fi