



Valopihoja on koulukeskuksessa neljä. Kaikkien katot on nyt tarkistettu.

Mansikkalan koulukeskuksen kattovuodon syy selvitetty

Tiedote **16.12.2022 14:21**

Välittömät korjaukset tehty ja muut lasikatot tarkastettu ettei ongelma toistu.

Mansikkalan koulukeskuksessa havaittiin viime viikolla vesivahinko, jossa koulukeskuksen katolta valui vettä valopihan lasisen katon läpi opetustiloihin. Tilojen rakenteet on nyt tarkistettu ja kosteudet mitattu ulkopuolisen asiantuntijan Raklamit Oy:n toimesta.

Asiantuntijan tekemien selvitysten pohjalta kävi ilmi, että yhden lasikaton pellityksissä oli tapahtunut virhe, jonka vuoksi vesi pääsi patoutumaan ja jäätymään väärään paikkaan. Tästä aiheutui vuoto sisätiloihin, joka huomattiin ja paikallistettiin nopeasti. Tästä syystä myös suojaustoimet saatiin tehtyä ripeästi, eikä vesi ehtinyt aiheuttaa opetustiloissa vaurioita.

- Välipohjassa kastui lämmöneristeitä, mutta ne on nyt kaikki poistettu. Korjaussuunnitelma ja vauriokorjausten eli uusien eristeiden asennus tullaan suunnittelemaan lähiaikoina, jotka tehdään Raklamitin ohjeiden mukaisesti. Viälliseen pellitysrakenteeseen on jo tehty muutoksia, ettei ongelma toistu. Varmistava korjaus tehdään myöhemmin kelien salliessa. Itse vauriopaikka ei ole vesikatteen puolella vaan lasikatteen räystääsalueella. Lasikattoja on koulukeskuksessa yhteensä neljä. Myös kolme muuta lasikattoa on tarkastettu, eikä niissä havaittu vastaavaa ongelmaa, toteaa YIT:n ylläpitöpäällikkö

Petri Tirkkonen

Imatran kaupunki on solminut koulukeskuksen rakentaneen YIT:n kanssa elinkaarisopimuksen, jonka mukaan rakentaja vastaa tilojen huollosta ja mahdollisista korjauksista 20 vuoden ajan koulukeskuksen valmistumisesta. Mansikkalan

koulukeskus otettiin käyttöön syksyllä 2020.

Lisätietoja:

Tilahallintapäällikkö Petri Nuutinen, Imatran kaupunki, p. 020 617 1200, petri.nuutinen@imatra.fi

Ylläpitopäällikkö Petri Tirkkonen, YIT Suomi Oy, 0400 209974, Petri.Tirkkonen@yit.fi