



Saareksiinmäen liittymän jälkisiivousta.

Saareksiinmäen kiertoliittymässä varhain aamulla öljyvahinko

Tiedote **17.6.2020 10:36**

Erityisesti moottoripyöräilijöiden syytä ajaa liukkauden vuoksi varoen.

Saareksiinmäen kiertoliittymässä tapahtui varhain aamulla öljyvahinko. Peräkärnyllisestä traktorista valui hydraulikkaöljyä tielle. Kuljettaja sai estettyä, että öljy ei valunut viemäriin.

Paikalle ennen aamukuutta hälytetty pelastuslaitos suoritti öljyn imeytyksen turpeeseen. Jälkisiivousta tekee aamulla Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy (Kipa).

Puolet kiertoliittymästä oli öljyssä. Se on edelleen liukas. Erityisesti moottoripyöräilijöiden kannattattaa ajaa kiertoliittymässä nyt äärimmäisen varovasti, vastaava mestari **Kimmo Kauhanen** Kipalta sanoo.

Lisätietoja jälkien siivouksesta:

Kimmo Kauhanen, aluekunnossapidon vastaava mestari, Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy, p. 05 813 6601