



Mansikkalan koulukeskus

Mansikkalassa halkesi sprinklerlinja koulun ulkokatoksessa

Tiedote **19.1.2021 18:55**

Saattolämmityksen raja-arvot oli ohjelmoitu väärin.

Tiistaina noin kello 13 puhkesi Mansikkalan koulukeskuksen ulkokatoksen lipan alla sprinklerin vesilinja.

Vesilinja oli jäänyt ja sulaessaan halkesi. Jäätyminen johtui siitä, että johdon saattolämmityksen raja-arvot oli ohjelmoitu väärin.

Vesi valui lipan alta maahan ja siitä sadevesikaivoihin. Pieni määrä vettä valui myös märkäeteisen puolelle.

Ulkokatoks kastui, mutta vesivahingosta ei aiheutunut juurikan ongelmia sisätiloille.

Kuivatustyöt on aloitettu ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Vauriokartoitus tehdään tällä viikolla ja korjaustyöt käynnistyvät niiden pohjalta.

YIT on luvannut tarkistaa talon vesijärjestelmät kaikilta osin lähipäivinä.

On harmillista, että kiinteistön talvikelien käyttöönotto on tältä osin ontunut. YIT vastaa kaikista korjauksista ja kustannuksista elinkaarisopimuksen mukaisesti, kaupungin tila- ja turvallisuuspäällikkö **Sami Turunen** sanoo.

Lisätietoja:

Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunen@imatra.fi