



Korjausalue on eristetty ja alipaineistettu.

Urheilutalolla alkoi toimistotilojen remontti

Tiedote **26.1.2021 20:34**

Remontin taustalla rakennusvirheestä johtunut kosteusvaurio.

Imatran urheilutalolla aloitettiin maanantaina toimistotilojen remontti.

Kahdessa toimistotilassa ja yhdessä varastossa on havaittu kosteusvaurioita, mitkä johtuvat rakennusvirheestä. Eriste oli asennettu suoraan ulkoseinän tiilimuurausta vasten ilman ilmarakoa. Eristeet pääsivät vuosien aikana kastumaan.

Koko seinän sisäpuolinen rakenne avataan, kostuneet eristeet poistetaan ja seinä eristetään uudestaan hyvän rakennustavan mukaisesti, tila- ja turvallisuuspäällikkö **Sami Turunen** toteaa.

Remontti kestää alustavan arvion mukaan maaliskuun loppuun asti riippuen kuivatuksen vaatimasta ajasta. Korjausalue on eristetty ja alipaineistettu.

Remontin takia joitakin toimintoja on siirretty kaupungintalolle. Esimerkiksi liikuntaneuvonta toimii väliaikaisesti Virastokadulla.

Tutkimme nyt kiinteistön, ettei vastaavia riskirakenteita ole muualla, Turunen lupaa.

Lisätietoja:

Tilahallinta- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen, p. 020 617 4450, sami.turunen@imatra.fi

Urheilutalo

- Rakennettu 1982
- Ei peruskorjattu kokonaisuutena, sisäilmakorjauksia vuonna 2020, mm. juoksusuoralla ja kuntosalilla
- Rakennus mittavan peruskorjauksen tarpeessa
- Maanalaiset rakenteet: riskirakenteet
- Uuden urheilutalon suunnittelu käynnissä Ukonniemeen