



Nyt on aikaa tarkastaa putket ja vesipisteet.

Imatran Vesi muistuttaa: nyt on aika tarkastaa vesipisteiden talvikunto

Tiedote **3.12.2021 17:02**

Pahimmillaan pakkanen voi aiheuttaa putkirikon.

Kylmennyt sää voi aiheuttaa putkirikkoja ja jäädyttää kotitalouksien vesipisteitä.

Toistaiseksi ongelmia ei ole ilmennyt, kertoo Imatran Veden verkostomestari **Kari Mäkelä**

Hän muistuttaa, että nyt on viimeinen hetki tarkastaa oman kiinteistön vesimittarit ja ulkovesipisteet talven varalle.

—Vesimittarin on oltava sellaisessa tilassa, ettei lämpötila laske pakkasen puolelle. Myös kaikki tuuletusluukut, ikkunat ja vastaavat on hyvä pitää kiinni, Mäkelä sanoo.

Ulkona sijaitsevien vesipisteiden on oltava suljettuja.

—Epähuomiossa voi käydä esimerkiksi niin, että ulkona on jäänyt letku kiinni vesipisteeseen ja vesi pääsee kulkemaan letkuun. Siitä voi pakkaskeleillä aiheutua ongelmia.

Ennaltaehkäisy on tärkeää

Jäätynyt putki voi pysäyttää vedentulon. Lisäksi pakkanen voi rikkoa vesiputkia.

—Kun vesi jäätyy, jää tukkii putken. Jos pakkanen kovenee, jään tilavuus pienenee ja jäätyneeseen putkeen pääsee virtaamaan lisää vettä. Lisävesi jäätyy pakkasessa myös, ja kun sää jälleen leutonee, jään tilavuus kasvaa ja jää rikkoo putken, Mäkelä selittää.

Putkirikko huomataan usein vasta siinä vaiheessa, kun vesi pääsee jälleen virtaamaan ja vuoto tulee näkyväksi. Siksi ennaltaehkäisy on erityisen tärkeää.

Vesiongelmista voi ilmoittaa Imatran Vedelle puhelimitse virka-aikaan numeroon 020 617 2253. Iltaisin sekä viikonloppuisin päivystävä puhelin löytyy numerosta 020 617 4340.

Lisätietoja:

Verkostomestari Kari Mäkelä, kari.makela@imatra.fi, 020 617 4383

Ilmoitukset ongelmista

- arkisin kello 7—16: puh. 020 617 2253
- iltaisin ja viikonloppuisin: puh. 020 617 4340

[Ilmoita ongelmasta](#)