



*Tainionkosken päiväkoti*

## Tainionkosken päiväkodin ulkoseinästä paljastui lämpövuotoja

**Tiedote**      **28.1.2022 16:51**

Korjaukset tehdään kesällä.

Tainionkosken päiväkodilla on tehty lämpökamerakuvauksia ikkunoiden huurtumisen vuoksi.

Näissä tutkimuksissa paljastui puutteita joidenkin ikkunoiden tiiveydessä ja ulkoseinän liitoksissa.

Muutamissa kiinteistön kulmissa ja ikkunoiden rakenteissa oli lämpötilojen raja-arvojen alituksia, minkä vuoksi kyseiset mittauspisteet olivat odotettuja kylmempiä, tekninen isännöitsijä **Jyri Honkasalo** Mitrasta kertoo

Näitä tiiveysongelmia on kiinteistön pitkällä sivulla.

Kyse on lähinnä lämpötilaongelmista ja pyrimme tulevilla korjaustoimenpiteillä estämään, ettei ongelma laajene, Honkasalo sanoo.

Tainionkosken päiväkodin tiloissa ei ole sellaista vikaa, joka aiheuttaisi terveyshaittaa käyttäjille. Asia oli esillä keskiviikkoa sisäilmatyöryhmän kokouksessa. Toiminta jatkuu normaalisti kevätkauden.

Korjaukset tullaan tekemään kesällä päiväkodin kesätauon aikana.

Päiväkodin kesätauko tulee olemaan juhannukselta viisi viikkoa, päiväkodin johtaja **Airi Kojo** toteaa.

**Lisätietoja:**

Jyri Honkasalo, p. 05 2352857, [jyri.honkasalo@mitra.fi](mailto: jyri.honkasalo@mitra.fi)

Tainionkosken päiväkodin johtaja Airi Kojo, p. 020 617 5828, [airi.kojo@imatra.fi](mailto: airi.kojo@imatra.fi)