



Vintterissä on käynnissä samanlainen veden mittauskaivon asennustyö kuin kuvan Liudunpuistossa jo tehdystä asennuksesta.

Vintterissä verkostoveden paine on normaalia pienempi

Tiedote **8.3.2022 17:31**

Eilisestä alkaen on ollut käynnissä Vintterin aluesaneeraukseen kuuluva mittauskaivon asennus Routakadulla, mikä voi aiheuttaa veden verkostopaineen pienenemistä. Asennustyö pyritään saamaan valmiiksi kuluvan viikon loppuun mennessä. Veden paineen heikkenemistä lukuun ottamatta muuta haittaa asennustyöstä ei veden käytölle ole.

- Uusia mittauskaivoja ollaan asennettu tämän lisäksi jo Liudunpuistoon, Tainionkoskentielle ja Torkkelinkadulle. Tänä vuonna on tarkoitus asentaa vielä kaksi uutta mittauskaivoa Meltolan alueelle, kertoo verkostomestari **Kari Mäkelä** Imatran vedeltä.

Mittauskaivon käytännön asennustyöstä vastaa Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu KIPA.

Lisätietoja:

verkostomestari Kari Mäkelä, kari.makela@imatra.fi, p. 0206174383