



Imatran Vesi muistuttaa: ethän anna vesimittarin ja -putkien jäätyä pakkasella

Tiedote **20.10.2022 10:14**

Jäätymisvahingoista vastaa kiinteistön omistaja.

Talven lähestyessä kiinteistön omistajien kannattaa huolehtia siitä, etteivät vesimittarit, -putket ja -hanat pääse jäätymään.

Jäätyminen voi aiheuttaa putkien halkeamisen ja veden pääsyn talon rakenteisiin.

—Vahingoista koituvat kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle. Turhia riskejä kannattaa siis välttää ja yöpakkaset ennakoida, vesihuoltopäällikkö **Kari Pietarinen** sanoo.

Vesimittari ja vesiputket kannattaa eristää hyvin. Eristykseen kannattaa kiinnittää huomiota etenkin silloin, jos vesimittari on esimerkiksi varastossa tai muussa viileässä tilassa.

Mikäli mittari pääsee jäätymään, vedentulo kiinteistöön kannattaa katkaista ja ottaa yhteyttä Imatran Veden asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät [täältä](#).

Jos vesiputket pääsevät jäätymään, yhteyttä kannattaa ottaa LVI-urakoitsijaan.

Lisätietoja:

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, kari.pietarinen@imatra.fi, p. 020 617 4399