



## Päivitetty: Ukkonniemi Areenan sisälämpötila palautettu

**Tiedote**      **10.1.2024 15:28**

Puhaltimet on saatu toimimaan ja areenassa on taas normaali luvattu sisälämpötila +6 - 8 astetta.

Korjaus on saatu valmiiksi ja puhaltimet saatu toimimaan. Viime viikolla areenan haluttua lämpötilaa ei pystytty teknisistä syistä toimittamaan.

Kiertoilman kierrätys otti liikaa ulkoilmaa eikä kierrättänyt hallin sisäilmaa. Hallissa oli sisällä noin kolme astetta pakkasta.

### **Areenaa pystyi käyttämään korjauksen aikana**

- Kaikki toimii nyt ja areenan painekin on tarkistettu. Se on normaalilla hyvällä tasolla, kertoo isännöitsijä **Heikki Varis** Mitralta.

Tiedotteen päivittyminen päättyy tähän.

#### **Lisätietoja:**

isännöitsijä Heikki Varis, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, [heikki.varis@mitra.fi](mailto:heikki.varis@mitra.fi), p. 05 235 2855

tilahallintapäällikkö Petri Nuutinen, Imatran kaupunki, [petri.nuutinen@imatra.fi](mailto:petri.nuutinen@imatra.fi), p. 020 617 1200

Muokattu 5.1.2024 kello 16:06: Lisätty tieto hallin lämpötilan kääntymisestä nousuun ja Heikki Variksen kommentti töiden jatkumisesta ensi viikolla lisätty.

Muokattu 10.1.2024 kello 15:28: Päivitetty tieto korjausten päättymisestä ja päivitetty Heikki Variksen kommentti.