



Imatrankosken päiväkoti. Kuva on arkistosta.

Imatrankosken päiväkodissa korjataan pientä vesivahinkoa

Tiedote **9.8.2024 10:43**

Sisätiloihin on vuotanut vettä kahdesta kohdasta. Korjaustyöt aloitetaan ensi viikolla.

Imatrankosken päiväkodin seinärakenteissa on havaittu kohonneita kosteusarvoja. Kosteus johtuu perjantaina 2.8.2024 olleesta voimakkaasta ukkoskuurosta, jonka aikana sisätiloihin pääsi vuotamaan vettä.

– Henkilöstö oli onneksi paikalla ja valppaana ja kuivasi vedet nopeasti heti tapahtuman jälkeen. Isoilta vahingoilta välttyttiin heidän ansiostaan, kiinteistöpäällikkö **Heikki Varis** Imatran Toimitilat Oy:stä kertoo.

Tämän viikon aikana kastuneissa tiloissa tehtiin kosteustutkimuksia. Tuloksien mukaan kosteusarvot ovat koholla kahdessa kohdassa.

Korjaustyöt aloitetaan maanantaina 12.8. Sisätiloissa seinärakenteita avataan kahdesta huoneesta. Töiden ajaksi päiväkodin Tiitiäiset-ryhmä siirtyy toisen ryhmän tiloihin. Päiväkoti tiedottaa huoltajia muutoksista Wilman kautta.

Töiden kesto tarkentuu sen jälkeen, kun rakenteita on päästy tutkimaan tarkemmin.

Lisätietoja kiinteistöstä:

Kiinteistöpäällikkö Heikki Varis, heikki.varis@mitra.fi, p. 05 235 2855

Lisätietoja päiväkodin toiminnasta:

Päiväkodin johtaja Terhi Hulkko, terhi.hulkko@imatra.fi, p. 020 617 3546

Linkit

[IMATRANKOSKEN PÄIVÄKOTI](#)