



Hernekallion putkirikko on korjattu.

Hernekallionkadun putkirikko on korjattu

Tiedote **23.3.2018 13:38**

Jos veden seassa on aluksi ilmaa ja sakkaa, ongelma poistuu vettä hanasta juoksuttamalla.

Putkirikko on korjattu Hernekallionkadulla.

Vesi on saatu kiinteistöille palautettua ja verkoston huuhtelu on käynnissä.

Veden seassa saattaa olla ilmaa ja sakkaa, joka poistuu juoksuttamalla vettä.

Lisätietoja: Verkostomestari Kari Mäkelä, p. 0206174383, kari.makela@imatra.fi