



Linnansuontie

Linnansuontielle viemäreiden tiiveysmittauksia savukokeilla 6.5 – 7.5 ja 10.5.2021.

Tiedote 3.5.2021 13:41

Tutkimukset tehdään klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana.

Linnansuontielle Pietarintieltä noin puoli kilometriä itään ulottuvalla katuosuudella mitataan viemäreiden tiiveyttä sekä mahdollisia putkistovuotoja.

Kokeen aikana savua purkautuu rakennusten katoilla olevista viemäreiden tuuletusputkista sekä esimerkiksi viemäreiden tarkistuskaivojen kansista. Savu on vaaratonta, eikä se värjää pintoja. Savu häviää muutamassa minuutissa.

- Pyydämme asukkaita huolehtimaan siitä, että kaikissa lattiakaivoissa on vettä ja mahdollisten käyttämättömien lavuaarienkin vesilukoissa on vettä. Vesilukot voi täyttää laskemalla lavuaariin vettä noin 10 sekuntia. Jos vesilukko on kuivillaan, sen kautta voi huoneistoon päästä savua. Mikäli siitä huolimatta asuntoon tulee savua, on se yleensä merkki viemäriputkiston vauriosta, kertoo viemärihuollon työnjohtaja **Mika Ruuskanen** L&T Teollisuuspalvelut Oy:stä.

Lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä, jotta kokeiden tekijät pääsevät tarvittaessa käymään pihamailla. Rakennusten sisälle ei ole tarvetta päästä.

Taloille, joiden viemäreitä koe koskee, jaetaan paperiset tiedotteet asiasta tämän viikon alussa.

Tutkimuksen suorittaa L&T Teollisuuspalvelut Oy.

Viimeisin päivitys: 3.5.2021

https://www.imatra.fi/uutinen/2021-05-03_linnansuontielle%C3%A4-viem%C3%A4reiden-tiiveysmittauksia-savukokeilla-65-%E2%80%9375-ja-1052021

Lisätietoja:

Viemärihuollon työnjohtaja Mika Ruuskanen 050 4729741, L&T Teollisuuspalvelut Oy

Rakennuttaja **Henry Tapiola** 05 235 2827, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy