



Kaukolämpövuoto Einonkadulla.

PÄIVITETTY: Kaukolämpöverkostossa vuoto Einonkadulla

Tiedote **5.12.2021 20:12**

Korjaustyöt ovat päättyneet.

Kaukolämpöverkostossa ilmeni vuoto sunnuntaina 5.12. illansuussa Einonkatu 10:n kohdalla.

Vuodon takia pelastuslaitos sulki Einonkadun liikenteeltä Olavinkadun ja Helsingintien väliltä. Vuotopaikassa kadulle nousi höyrypatsas.

Korjausten ajaksi kaukolämpöverkoston venttiilit jouduttiin sulkemaan, mikä merkitsi kaukolämmönjakelun katkoa Einonkatu 10 ja Helsingintie 7 -osoitteissa. Lämmönjakelu palautettiin näille kiinteistöille iltakahdeksalta.

Korjaus valmistui yöllä noin klo 01.00. Sen jälkeen Kipa hiekoitti tien, jolle valunut vesi oli jäänyt.

Lisätietoja:

kaukolämpöinsinööri Pauli Akkila Imatran Lämpö, p. 040 742 4812

Päivitetty klo 18:59: tarkennettu kiinteistöt, jotka jäävät ilman kaukolämpöä korjausten ajaksi.

Päivitetty klo 20.10: lämmönjakelu palautettu kaikille kiinteistöille.

Päivitetty 6.12. klo 10.12: korjaustöiden päätös ja hiekoitus.