



*Rautionkylän uimaranta*

## Raution uimarannan puretun betonilaiturin raudoituksia on vielä pohjassa

**Tiedote**      **1.6.2022 16:59**

Uimarantojen kuntoa tarkastetaan parhaillaan sukeltamalla.

Kun rannat on tarkastettu ja todettu turvallisiksi, ne voidaan avata. Todennäköisesti ne avataan virallisesti ensi viikolla.

Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:n liikuntapaikkamestari **Jani Niittysen** mukaan Kipassa osattiin arvata, että Raution uimarannan laiturin purun jäljiltä jotain on saattanut jäädä pohjaan.

– Pohjassa olevat raudat poistetaan alkuvuikosta. Syksyllä kun purettiin laituria, ei koneen sekoittaman samean veden takia voinut kaikkea nähdä, Niittynen kertoo.

Uimareiden kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta siihen saakka kunnes rannat on todettu turvallisiksi ja ne on avattu.

### **Lisätietoja:**

Liikuntapaikkamestari Jani Niittynen, Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu Oy