



*Pintaan noussut paineviemäriputki Törönlahdella.*

## **PÄIVITETTY 28.6. klo 11.15: Pintaan noussut paineviemäriputki on upotettu takaisin pohjaan Törönlahdella**

**Tiedote**      **27.6.2022 17:44**

Tyhjä putki aiheutti hetkellisesti vaaraa veneilijöille. Nyt veneily alueella on jälleen turvallista.

Käytöstä poistettu Imatran veden paineviemäriputki nousi veden pintaan Imatran ja Ruokolahden rajalla Törönlahdella maanantaina 27.6. Putki upotettiin takaisin pohjaan tiistaina aamupäivän aikana.

Pinnassa ollut viemäriputki aiheutti hetkellisesti vaaraa veneilijöille. Pelastuslaitos merkitsi putken näkyvästi tiistaina, jotta veneilijät osasivat varoa putkea. Nyt veneily alueella on jälleen turvallista.

Paineviemäri nousi pintaan luultavasti siksi, että tyhjään putkeen on päässyt muodostumana kaasua.

— Varmaksi emme vielä tiedä, mutta tämä on alustava epäilyimme. Imatran Veden vesihuoltopäällikkö **Kari Pietarinen** kertoo.

### **Lisätietoja:**

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, [kari.pietarinen@imatra.fi](mailto:kari.pietarinen@imatra.fi), 020 617 4399

*Päivitetty 28.6. klo 12.00: Korjattu viikonpäivät maanantaiksi ja tiistaiksi.*

*Päivitetty 28.6. klo 11.15: Lisätty tieto, että putki on upotettu takaisin pohjaan ja tilanne on palautunut ennalleen.*