



Vesisäiliö on tyhjennetty ja kuivattu.

Tuulikallion vesitornin vesisäiliöstä paikataan halkeamia

Tiedote **14.9.2022 16:32**

Korjaustyöt eivät vaikuta vedenjakeluun, sillä remontin aikana käytössä on Tuulikallion vanha vesitorni.

Tuulikallion vesitornissa tehdään lähipäivinä paikkaustöitä. Paikkauksen kohteena on tornin vesisäiliö, johon on tullut vuosien kuluessa hiushalkeamia.

—Säiliö vuotaa useammasta kohdasta. Edellinen remonti on tehty 2000-luvun alkupuolella, ja nyt on aika paikata halkeamat, vesihuoltopäällikkö **Kari Pietarinen** kertoo.

Säiliö tyhjennettiin vedestä reilu viikko sitten ja sen jälkeen sitä on kuivattu muun muassa lastojen avulla. Paikkaustöiden arvioidaan kestävän reilun viikon ajan.

Kuntalaisille vesitornin remontista ei aiheudu häiriötä, sillä remontin ajaksi käyttöön on otettu Tuulikallion vanhan vesitornin säiliö. Vanha vesitorni sijaitsee nyt kunnostettavan vesitornin sisällä.

Lisätietoja:

Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, Imatran Vesi, kari.pietarinen@imatra.fi, 020 617 4399

Rakennuttaja Pasi Huoponen, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, pasi.huoponen@mitra.fi, 05 235 2826

Tuulikallion vesitornit

- Suurempi, ulospäin näkyvä torni on rakennettu vuonna 1966
 - Tilavuus 4000 m³
- Vanhempi sisäsäiliö on rakennettu vuonna 1956
 - Tilavuus 1400 m³

