



Peukaloistekujan alapuolella oleva vesi on hämmentänyt luonnossa liikkujia sunnuntaiaamuna. Kyseessä ei ole vuoto, vaan vesitornin remontiin liittyvä toimenpide.

Tuulikallion vesitornista valutettu tarkoituksella vettä maastoon

Tiedote **6.11.2022 11:41**

Vesitornin remontin loppuvarmistelut käynnissä.

Tuulikallion vesitornin remontin viimeistelytöiden ja varmistelutarkastusten johdosta vettä on valutettu ylivuotoputkea pitkin maastoon. Vettä on valunut tämän vuoksi myös Peukaloistenkujan alapuolella olevalle polulle.

Kyse ei siis ole mistään häiriötilasta vaan ihan hallitusta veden valuttamisesta, verkostomestari **Kari Mäkelä** toteaa.

Vesitornin syyskuussa alkanut hiushalkeamien paikkausremontti on kestänyt arvioitua kauemmin, mutta nyt työt ovat loppusuoralla.

Kaupunkilaisille remontti ei ole aiheuttanut vedenjakelun osalta haittaa, sillä töiden ajaksi on otettu käyttöön Tuulikallion vesitornin sisäsäiliö, joka toimii normaalisti varasäiliönä.

Lisätietoja:

Verkostomestari Kari Mäkelä, 020 617 4383, kari.makela@imatra.fi