



Arkistokuva: Sujutukseen liittyvää materiaalia Suovuokonkujalla

Jätevettä valui työmaan läheiseen pelto-ojaan Linnansuolla

Tiedote **20.1.2023 16:53**

Arvioitu jäteveden ylivuotomäärä on noin 50 m³.

Linnansuon alueurakassa tapahtuneen jätevesilinjan virheellisen liitoskohdan takia jätevettä valui 19. – 20.1.2023 välisenä aikana työmaan läheiseen pelto-ojaan.

- Tapahtuneella ei ole ympäristölle tai terveydelle aiheuttavia vaikutuksia, kertoo vt. ympäristöjohtaja **Arto Ahonen** Imatran seudun ympäristötoimesta.

Lisätietoja:

vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, kari.pietarinen@imatra.fi, p. 020 617 4399

vt. ympäristöjohtaja Arto Ahonen, arto.ahonen@imatra.fi, p. 020 617 4392